



BAUMEISTER
Ing. Werner Puffing
Projektmanagement - Planung - Bau KG
GRAZ - WIEN - IIZ

A-8010 Graz, Münzgrabenstraße 21/1
(0316) 81 31 57

A-8262 Iiz, Kreuzfeldhöhe 266
(0316) 81 31 57

E-Mail: Office@puffing.at

SPIELPLATZPRÜFUNG

2025

Objekt

WIEN

Nordbahnstraße 51

Auftraggeber

BWSG

Triester Straße 40/3/1

1100 Wien

Jährliche Hauptinspektion

Sicherheitstechnische Überprüfung der Standortgebundenen Spielgeräte gemäß EN 1176-7 und EN 1177.
Der Bericht bezieht sich auf den Zeitpunkt der Überprüfung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand der
Geräte bis zum nächsten Begutachtungstermin. Weitere Grundlagen sind Risikobeurteilungen des
Sachverständigen hinsichtlich Stand der Technik.

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION


Standortgebundene Spielgeräte gemäß EN 1176 und EN 1177

WIEN - Nordbahnstraße 51

Gerätetyp: Rutsche

geprüft am: 16.04.2025

Überprüfungsbefund



Bewertung	Gerätezustand	Fallschutz	Sicherheitsbereich
in Ordnung	X	X	X
leicht			
schwer			
nicht ausreichend			

Festgestellte Mängel: Keine Mängel.

Anmerkung: Rutsche mit Graffiti beschmiert.

BAUMEISTER
Ing. Werner Puffing GmbH
 A-8010 Graz, Münzgrabenstr. 21/1
 Tel.: 0316/813157, Fax 813157-19

Martin Hackl („Allg. beeid. u. gerichtl. zertif. SV“)

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION

Standortgebundene Spielgeräte gemäß EN 1176 und EN 1177

WIEN - Nordbahnstraße 51

Gerätetyp: Doppelschaukel

geprüft am: 16.04.2025

Überprüfungsbefund



Bewertung	Gerätezustand	Fallschutz	Sicherheitsbereich
in Ordnung		X	X
leicht	X		
schwer			
nicht ausreichend			

Festgestellte Mängel: 2 Schraubenabdeckungen im Bereich der Stützhölzer fehlen.

BAUMEISTER
Ing. Werner Puffing GmbH
 A-8010 Graz, Münzgrabenstr. 21/1
 Tel.: 0316/813157, Fax 813157-19

Martin Hackl („Allg. beeid. u. gerichtl. zertif. SV“)

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION

Standortgebundene Spielgeräte gemäß EN 1176 und EN 1177

WIEN - Nordbahnstraße 51

Gerätetyp: Sandkiste

geprüft am: 16.04.2025

Überprüfungsbefund



Bewertung	Gerätezustand	Fallschutz	Sicherheitsbereich
in Ordnung		X	X
leicht	X		
schwer			
nicht ausreichend			

Festgestellte Mängel: 1 Rundling morsch, bei einem Rundling ist das Holz ausgebrochen, Holz allgemein abgewittert
 - wir empfehlen die Sandkiste zu erneuern.

BAUMEISTER
Ing. Werner Puffing GmbH
 A-8010 Graz, Münzgrabenstr. 21/1
 Tel.: 0316/813157, Fax 813157-19

Martin Hackl („Allg. beeid. u. gerichtl. zertif. SV“)