



BAUMEISTER
Ing. Werner Puffing
Projektmanagement - Planung - Bau KG
GRAZ - WIEN - IIZ

A-8010 Graz, Münzgrabenstraße 21/1
(0316) 81 31 57

A-8262 Iiz, Kreuzfeldhöhe 266
(0316) 81 31 57

E-Mail: Office@puffing.at

SPIELPLATZPRÜFUNG

2025

Objekt

NEUSIEDL AM SEE
Johann Lex Straße 20

Auftraggeber

BWSG
Triester Straße 40/3/1
1100 Wien

3. Operative Überprüfung

Überprüfung der Standortgebundenen Spielgeräte gemäß EN 1176 und EN 1177. Der Bericht bezieht sich auf den Zeitpunkt der Begutachtung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand der Geräte bis zum nächsten Begutachtungstermin

OPERATIVE INSPEKTION

Standortgebundene Spielgeräte gemäß EN 1176 und EN 1177

Federwippe

NEUSIEDL AM SEE - Johann Lex Straße 20

geprüft am: 07.10.2025

Überprüfungsbefund



	OK	LM	SM	SG	(OK) in Ordnung, (LM) Leichter Mangel, (SM) Schwerer Mangel, (SG) Sperrgrund nicht ausreichend
Sauberkeit	X				
Vandalismus	X				
Fallschutz	X				
Fundamentüberdeckung		X			
Nachziehen/fehlende Teile	X				
Scharfkantige Teile	X				
Funktionskontrolle		X			
Stabilität	X				
Verschleiß	X				
Abgedichtete Teile	X				
Festgestellte Mängel:	Betonfundament in der Aufprall dauerhaft abdecken. Fundament hebt sich. Federwippe steht schief. Spielgerät ist neu einzubauen				

BAUMEISTER
 Ing. Werner Puffing GmbH
 A-8010 Graz, Münzgrabenstr. 21/1
 Tel. 0316/813157 Fax 813157-19

Wilfried Winter

OPERATIVE INSPEKTION

Standortgebundene Spielgeräte gemäß EN 1176 und EN 1177

Sandkiste

NEUSIEDL AM SEE - Johann Lex Straße 20

geprüft am: 07.10.2025

Überprüfungsbefund



	OK	LM	SM	SG	(OK) in Ordnung, (LM) Leichter Mangel, (SM) Schwerer Mangel, (SG) Sperrgrund nicht ausreichend
Sauberkeit	X				
Vandalismus	X				
Fallschutz	X				
Fundamentüberdeckung	X				
Nachziehen/fehlende Teile	X				
Scharfkantige Teile			X		
Funktionskontrolle	X				
Stabilität	X				
Verschleiß		X			
Abgedichtete Teile	X				
Festgestellte Mängel:	Eisenrohr steht in der Wiese hervor, entfernen				

BAUMEISTER
 Ing. Werner Puffing GmbH
 A-8010 Graz, Münzgrabenstr. 21/1
 Tel. 0316/813157 Fax 813157-19

Wilfried Winter

OPERATIVE INSPEKTION

Standortgebundene Spielgeräte gemäß EN 1176 und EN 1177

Wippe

NEUSIEDL AM SEE - Johann Lex Straße 20

geprüft am: 07.10.2025

Überprüfungsbefund



	OK	LM	SM	SG	(OK) in Ordnung, (LM) Leichter Mangel, (SM) Schwerer Mangel, (SG) Sperrgrund nicht ausreichend
Sauberkeit	X				
Vandalismus	X				
Fallschutz			X		
Fundamentüberdeckung	X				
Nachziehen/fehlende Teile		X			
Scharfkantige Teile			X		
Funktionskontrolle	X				
Stabilität	X				
Verschleiß	X				
Abgedichtete Teile	X				
Festgestellte Mängel:	Fallschutz abgenützt. Erneuern bzw jeweils eine Reihe dazu verlegen. Schraubenabdeckung unter dem Balken fehlen. Scharfkantige Plakette entfernen. Babyrutsche entfernen				

BAUMEISTER
 Ing. Werner Puffing GmbH
 A-8010 Graz, Münzgrabenstr. 21/1
 Tel. 0316/813157 Fax 813157-19

Wilfried Winter